



AKT ÜBER DIE BEHANDLUNGSERGEBNISSE VOM 15.10.2003

GAZ-33027: Verteilergetriebe ohne Demontage wieder leise

OOO „SEID-Transavto“ · bestätigt von Direktor Kuznetsov R. S. · Chefmechaniker Balukhtin P. V. · Behandlung ausgeführt von OOO „Arktik-Avto“, Direktor Pavlov I. V.
Murmansk, Russland · Akt vom 15.10.2003, Unterschriften und Stempel zweier Organisationen

PRODUKT	BEHANDELTES AGGREGAT	DOKUMENTTYP
XADO Revitalisant Gel für Schalt- und Achsgetriebe · eine Tube pro Aggregat	Verteilergetriebe GAZ-33027 Kennzeichen O472VR 51 · Fahrzeug im Regelbetrieb	Akt über die Ergebnisse der Behandlung von Auftraggeber und Ausführendem unterzeichnet, mit Stempeln

FAHRZEUG	ZUSTAND VOR DER BEHANDLUNG	WAS BEWERTET WURDE
Fahrzeug GAZ-33027, Kennz. O472VR 51	Geräusche im Betrieb des Verteilergetriebes	Laufgeräusch des Aggregats — Beurteilung nach Gehör

Die Behandlung erfolgte ohne Demontage des Aggregats: Das Gel wurde nach dem Standardverfahren für Schalt- und Achsgetriebe in das Verteilergetriebe eingefüllt.

Was die Behandlung brachte

1Tube

XADO-Gel für Schalt- und Achsgetriebe in das Verteilergetriebe, ohne Demontage des Aggregats

Aufgabe und Ergebnis

ETAPPE	EINTRAG IM AKT
Entscheidung zur Behandlung	„Beseitigung der Geräusche im Verteilergetriebe“
Behandlung	Verteilergetriebe, XADO-Gel für Schalt- und Achsgetriebe, eine Tube
Ergebnis der Behandlung	„Die Geräusche im Betrieb des Verteilergetriebes wurden beseitigt“

Das Geräusch wurde nach Gehör beurteilt — eine gerätegestützte Messung enthält der Akt nicht; das Ergebnis ist durch die Unterschriften von Auftraggeber und Ausführendem festgehalten.

Fazit des Akts

Die Kommission der OOO „SEID-Transavto“ und der OOO „Arktik-Avto“ hielt im Abschnitt „Ergebnis der Behandlung“ fest: „Die Geräusche im Betrieb des Verteilergetriebes wurden beseitigt“. Die Behandlung war genau zur Beseitigung der Geräusche angesetzt und wurde mit einer Tube XADO-Gel für Schalt- und Achsgetriebe ausgeführt — ohne Demontage des Aggregats, ohne Stilllegung des Fahrzeugs und ohne Austausch von Teilen. Geräusch im Verteilergetriebe ist ein Zeichen für Verschleiß in Verzahnung und Lagern; sein Verschwinden nach der Behandlung bedeutet, dass die Spiele im Aggregat kleiner geworden sind. Eine gerätegestützte Geräuschmessung enthält der Akt nicht, deshalb zeigt das Dokument nicht die Größe des Effekts, sondern die Tatsache selbst: Das Aggregat, das vor der Behandlung Geräusche machte, läuft danach leise, und unter diesem Fazit stehen die Unterschriften zweier Organisationen.

XADO

© XADO. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ergebnisse beziehen sich auf das Verteilergetriebe des Fahrzeugs GAZ-33027 im Regelbetrieb; bei anderer Technik und anderem Zustand des Aggregats können die Werte abweichen. Die Geräuschbeurteilung im Akt ist qualitativ, eine gerätegestützte Messung wurde nicht durchgeführt. Das Original des Akts vom 15.10.2003 mit Unterschriften und Stempeln wird vollständig veröffentlicht und steht zum Download bereit.