



АКТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ ВІД 15.10.2003

ГАЗ-33027: шум у роздавальній коробці усунено без розбирання

ТОВ «СЕЙД-Трансавто» · затвердив директор Кузнецов Р. С. · головний механік Балухтін П. В. · обробку виконало ТОВ «Арктик-Авто», директор Павлов І. В.
м. Мурманськ, Росія · акт від 15.10.2003, підписи та печатки двох організацій

ПРОДУКТ	ОБ'ЄКТ ОБРОБКИ	ТИП ДОКУМЕНТА
Ревіталізатор XADO гель для КПП і редукторів · один тюбик на вузол	Роздавальна коробка ГАЗ-33027 держ. №О472ВР 51 · автомобіль у рядовій експлуатації	Акт про результати обробки підписаний замовником і виконавцем, скріплений печатками

ТЕХНІКА	СТАН ДО ОБРОБКИ	ЩО ОЦІНЮВАЛОСЯ
Автомобіль ГАЗ-33027, держ. №О472ВР 51	Шум у роботі роздавальної коробки	Шум вузла в роботі — оцінка на слух

Обробку виконано без розбирання вузла: гель залито в роздавальну коробку за штатною методикою для КПП і редукторів.

Що дала обробка

1ТЮБИК

гель XADO для КПП і редукторів на роздавальну коробку, без розбирання вузла

Завдання і результат

ЕТАП	ЗАПИС АКТА
Рішення на обробку	«Усунення шумів у роздавальній коробці»
Обробка	Роздавальна коробка, гель XADO для КПП і редукторів, один тюбик
Результат обробки	«Усунулися шуми в роботі роздавальної коробки»

Шум оцінювався на слух — приладового заміру в акті немає; результат зафіксовано підписами замовника та виконавця.

Висновок акта

Комісія ТОВ «СЕЙД-Трансавто» і ТОВ «Арктик-Авто» зафіксувала в розділі «Результат обробки»: «Усунулися шуми в роботі роздавальної коробки». Обробку призначали саме для усунення шумів і виконано її одним тюбиком гелю XADO для КПП і редукторів — без розбирання вузла, без виведення автомобіля з експлуатації та без заміни деталей. Шум роздавальної коробки — ознака вироблення в зачепленні та підшипниках; його зникнення після обробки означає, що зазори у вузлі скоротилися. Приладового заміру шуму в акті немає, тому документ показує не величину ефекту, а сам факт: вузол, який шумів до обробки, після неї працює тихо, і підписи двох організацій стоять під цим висновком.

XADO

© XADO. Усі права захищено.

Результати стосуються роздавальної коробки автомобіля ГАЗ-33027 в умовах рядової експлуатації; на іншій техніці та за іншого стану вузла показники можуть відрізнятися. Оцінка шуму в акті якісна, приладового заміру не проводилося. Оригінал акта від 15.10.2003 з підписами та печатками публікується повністю і доступний для завантаження.